

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ Государственное учреждение культуры «Государственный музей К.А.Фелина»
1.2. Адрес ОСИ: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.154
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
- отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом, 766,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да): 1557 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1917 г., последнего капитального ремонта: 2006 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное учреждение культуры «Государственный музей К.А.Фелина», ГУК «ГМФ».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.154
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): Государственная
1.10. Территориальная принадлежность: Волжский район г.Саратова
1.11. Выпестоящая организация (наименование): Министерство культуры Саратовской области.
1.12. Адрес выпестоящей организации, другие координаты: 410042, г.Саратов, ул. Максима Горького, д.44.



Щелканова Н.Ю.
«___» _____ 2017г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: экскурсии, лекции, представление выставок.
- 2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 80 человек, вместимость – 30 человек, пропускная способность – 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 105, 42, 42К, 82 или троллейбус № 2А от «Ж/Д вокзала». №4 от «Музейной площади» или автобусе № 248 от «Крытого рынка» до остановки «Октябрьская».
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: троллейбус №№ 2А, 4.
- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: 100 м
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН	<u>ДУ</u>

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Знание музея является культурным наследием регионального значения, и выполнение каких-либо работ по доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения должно выполняться по разрешению уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия. Данный ОСИ доступен условно. На пути следования к объекту имеются перепады высот (бордюры), покрытие частично нуждается в замене. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории музея. Не обозначена автостоянка для инвалидов. Входная группа в музей недоступна для инвалидов, передающих на креслах-колясках. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарио — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: 2017 – 2025 г.г.
в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность объекта по возможности для всех категорий инвалидов и МГН.

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «06» апреля 2017 г.,
2. Отчет обследования объекта: № акта 1 от «06» апреля 2017 г.



« » 2017г.
Щеганова Н.Ю.

Отчет
обследовании ОСИ к паспорту доступности № 1

г.Саратов
Волжский район

«06» апреля 2017г.

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование ОСИ (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное учреждение культуры «Государственный музей К.А.Фелина»
- 1.2. Адрес ОСИ (фактический): 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.154
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:
 - отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом, 766,1 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 1557 кв. м.
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: 410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.154

2. Характеристика деятельности ОСИ

Культура

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 105, 42, 42К, 82 или троллейбусе № 2А от «Ж/Д вокзала». №4 от «Музейной площади» или автобусе № 248 от «Крытого рынка» до остановки «Октябрьская».
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 100 м
 - 3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

Категория инвалидов (вид нарушения)		Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН		ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны		Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И (О, Г, У)

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Здание музея является культурным наследием регионального значения, и выполнение каких-либо работ по доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения должно выполняться по разрешению уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия. Данный ОСИ доступен условно. На пути следования к объекту имеются перепады высот (бордюры), покрытие частично нуждается в замене. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту и на территории музея. Не обозначена автостоянка для инвалидов. Входная группа в музей недоступна для инвалидов, переделывающих на креслах-колясках. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно — гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Разместить схему движения от остановки к объекту, тактильная плитка на путях движения, указатели направления движения, с интервалом 2-3 метра, предусмотреть стоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками, принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации. На калитке с воротами предусмотреть кнопку вызова для вызова персонала не выше 0,8 м от уровня пола.

		<p>Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м с доводчиком (усилие открывания двери не должно превышать 50Нм), высота порога не должна превышать 0,014м, нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту 0,3м от уровня пола должна быть защищена противодударной полосой, на прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2м, расположенную не ниже 1,2м и не выше 1,5м, на входе на территорию объекта разместить тактильную информацию об объекте.</p> <p>Для инвалидов-колясочников рекомендуем предусмотреть другой вход.</p> <p>Для преодоления лестниц инвалидами-колясочниками рекомендуется приобрести подъемное устройство. Маркировать ступени - Первая и последняя ступени лестниц должны быть окрашены в контрастные цвета.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации. Для преодоления лестниц инвалидами-колясочниками рекомендуется приобрести подъемное устройство. Маркировать ступени - Первая и последняя ступени лестниц должны быть окрашены в контрастные цвета и иметь рифленую поверхность в интересах инвалидов по зрению. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>В зоне постоянной экспозиции рекомендуется использовать визуальную информацию для инвалидов по зрению. Для инвалидов по зрению следует предусмотреть предупредительную фактурную цветную полосу шириной от 0,6 до 0,8 м в уровне пола. Прилавки в гардеробе для посетителей на креслах-колясках, должны находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола.</p>
5	Санитарно - гигиенические	<p>Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину —</p>

помещения	1,65м, глубину 1,8м, ширина двери 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м для размещения кресла — коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9 м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее 2,2м ширины и 2,25м глубины. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.
6 Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. По возможности информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальная информация приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м. Для слепых посетителей полезно иметь макеты, рельефно-графические планы этажей музея, схемы экспозиции, брайлевские этикетки к доступным экспонатам.
7 Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Капитальный ремонт Нанести на остановке линии безопасности, на тротуарах, ведущих к музею, должны быть устроены съезды с бордюрного камня, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели.
8 Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: 2017 – 2025 г.г.

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность объекта для всех категорий инвалидов и МГН.

4.3. Для принятия решения требуется:

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
 - согласование с вышестоящей организацией
 - техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
- 4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор Щелканова Н.Ю.



Члены комиссии:

Заместитель директора Е.А.Мазанова

И.о. главного хранителя М.В.Григорьева

Главный бухгалтер Л.В.Морозова

Главный инженер Р.И.Золотухин

Представители Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское

общество инвалидов»:

Председатель СОО ООО ВОИ Низовцев А. И.



Первый заместитель председателя СОО ООО ВОИ Кирюшина В.В.

